

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Actán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	12 de septiembre 2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada para cocina




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado y aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de chapas




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores




Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Mantenimiento a portones



Foto 9: Sustrucción de tubería línea principal




Foto 10: Sustrucción de llaves de chorros



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 12: Sustrucción de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 13: Sustrucción de plafoneras




Foto 14: Sustrucción de interruptores dobles



Foto 15: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustrucción de flipones




Foto 17: Reparación de cableado eléctrico




Foto 18: Sustrucción de ducto eléctrico y mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	12 de septiembre de 2025



Foto 19: Sustitución de deposito de agua de 1,700 litros



Foto 20: Instalación de unidades luz (interruptor, ducto y cable eléctrico)



Foto 21: Instalación unidad fuerza (tomacorriente, flípones y tablero)



Foto 22: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 23: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 24: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una de plástico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

