

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	25 de octubre 2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura: Lijado, cepillado y aplicado de pintura



Foto 4: Sustitución de chapas



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana






Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	
---	---

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
--	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	25 de octubre 2025



Foto 7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Mantenimiento a portones de metal



Foto 9: Sustitución de tubería línea principal



Foto 10: Sustitución llaves de chorros



11. Reparación de tubo hg y malla galvanizada




Foto 12: Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Guay, F. Guay, Guay

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	25 de octubre 2025




Foto 13: Sustitución de plafoneras




Foto 14: Sustitución de interruptores dobles



Foto 15: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustitución de flipones



Foto 17: Reparación de cableado eléctrico



Foto 18: Sustitución de ducto eléctrico y mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Osayn & Osayn Osayn



Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	25 DE OCTUBRE



Foto 19: Sustitución de depósito de agua de 1,700 litros



Foto 20: Instalaciones de unidades luz (interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 21: Instalación de unidad de fuerza (toma corriente flipones y tablero)



Foto 22: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 23: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 24: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una de plástico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF

Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Tiquisilaj
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
San Miguel Acatán, Huehuetenango

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA TIQUISILAJ
DIRECCIÓN
San Miguel Acatán, Huehuetenango