

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Actán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lamina troquelada calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura: Lijado, cepillado y aplicado de pintura



Foto 4: Sustitución de chapa




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF








Firma y Sello Director Centro Educativo Público



ARTICLES

129 The Prehistoric Archaeology of the
Trent Valley, North Yorkshire
141 The Prehistoric Archaeology of the
Trent Valley, North Yorkshire
153 The Prehistoric Archaeology of the
Trent Valley, North Yorkshire



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 7: Sustitución de inodoros




Foto 8: Mantenimiento a portones de metal



Foto 9: Sustitución de tubería línea principal



Foto 10: Sustitución de llave de chorro



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 12: Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐


POSTERIOR

☒


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisilaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025



Foto 13: Sustrucción de plafoneras



14: Sustrucción de interruptores dobles



15: Sustrucción de tomacorrientes dobles



16: Sustrucción de flípones



17: Reparación de cableado eléctrico



18: Sustrucción de ducto eléctrico y mas accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



039

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tiquisislaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-0678-43	FECHA:	19 de noviembre de 2025




Foto 19: Sustitución de depósito de agua de 1,700 litros



Foto 20: Instalación Unidades Luz (interruptor, ducto y cable eléctrico)




Foto 21: Instalación unidad de fuerza (tomacorrientes, flipones y tableros)



Foto 22: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas




Foto 23: Instalación de azulejo en estufa rural




Foto 24: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos por una de plástico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

