

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ticajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1470-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de 12 pies para tres aulas y cocina.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Sustrucción de puerta (0.87m*2.00m).



Foto 4: Mejoramiento de ventanas (2.29m de alto *1.25m de ancho).



Foto 5: Sustrucción de torta de concreto por piso de granito.



Foto 6: Pintura en muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ticajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1470-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 7: Repello en muro (mono capas).



Foto 8: Sustitución de sistema eléctrico.



Foto 9: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.



Foto 10: Sustitución de pila de plástico de dos lavaderos.




Foto 11: Sustitución de inodoro.




Foto 12: Sustitución de canal de pvc.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcos Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒





DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Miguel Acatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Ticajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-1470-43	FECHA:	06 de junio de 2025



Foto 13: Reparación de planchas de concreto de patio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---