

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	12/09/2025



Foto1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrución de chapa




Foto 5: Sustrución de puerta en servicios sanitarios



Foto 6: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrio 1Mx1M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Sustrucción de vidrios



Foto 8: Sustrucción de piso de granito




Foto 9: Sustrucción de canal de pvc



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Sustrucción inodoro



Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores de 45 wats Sustrucción de plafoneras, Sustrucción interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA E.O.R.M. Aldea Yalaj, J.M. Aldea Yalaj, Huehuetenango	 DIRECCIÓN ESCUELA PÚBLICA ALDEA YALAJ SAN MIGUEL ACATÁN, HUEHUETENANGO
Firma y sello del Presidente de la QPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: Sustrucción interruptores dobles



Foto 14: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 15: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPE	 DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---