

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	19/11/2025




Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustrución de chapa



Foto 5: Sustrución de puerta en servicios sanitarios




Foto 6: Sustrución de ventanas de madera por metal mas vidrio 1Mx1M

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la C.F.F.





Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 7 :Sustrucción de vidrios



Foto 8: Sustrucción de piso de granito



Foto 9 :Sustrucción de canal de pvc



Foto 10: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11 :Sustrucción inodoro



Foto 12 :Sustrucción de focos ahorradores de 45 wats Sustrucción de plafoneras,Sustrucción interruptores dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MIGUEL ACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA YALAJ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-13-6073-43	FECHA:	19/11/2025




Foto 13: Sustitución interruptores dobles



Foto 14: Instalación de azulejo en estufa rural



Foto 14: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público