

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCANAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0705-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Reparación de canales



Foto 2: Sustitución de bajada de agua pluvial de PVC3"



Foto 3: Colocación de balcones de metal



Foto 4: Mantenimiento a barandas de metal



Foto 5: Aplicación de pintura en el exterior de edificio




Foto 6: SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL LA INDEPENDENCIA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXCANAC II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-14-0705-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustrución de lamparas tipo LED




Foto 8: Sustrución de tomacorrientes



Foto 9: Sustrución de Portón de metal



Foto 10: sustrución de pila de cemento de dos lavaderos




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

