

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chipocaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0008-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 1: Sustitución de lámina y capote del segundo nivel del primer módulo de clase.



Foto 2: Sustitución de lámina y capote del segundo nivel del primer módulo de clase.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de metal de las tres aulas del segundo nivel, primer módulo.



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal del corredor del segundo nivel del primer modulo.



Foto 5: Sustitución de lámina y capote del salón de reuniones.




Foto 6: Sustitución de lámina del salón de reuniones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la ORE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Todos Santos Cuchumatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Chipocaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-15-0008-43	FECHA:	20 de marzo de 2025



Foto 7: Sustitución de lámina y capote de las dos aulas y corredor del segundo módulo



Foto 8: Sustitución de lámina y capote de las dos aulas y corredor del segundo módulo



Foto 9: Sustitución de la estructura de madera y lámina del corredor, primer módulo.




Foto 10: Sustitución de la estructura de madera y lámina de la primer aula del primero módulo.



Foto 11: Sustitución de la estructura de madera y lámina de la segunda aula del primero módulo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

