

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Clemente Marroquín Rojas" aldea Tziquina Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Tziquina Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0842-43	FECHA:	20/03/2025



Foto1: aplicación de pintura anticorrosivo color oxido rojo a techo de la aulas, cocina, baños, bodega.




Foto 2: sustitucion de techo de aula, por estructura metalica y laminas troqueladas



Foto 3: Aplicación de pintura en muro de contencion




Foto 4: aplicación de pintura en exteriores de aulas, muro de contencion, cocina, baños



Foto 5: Reparacion de porton de entra principal del centro educativo



Foto 6: aplicación de pintura color negro anticorrosivo a puertas de baños, aulas, cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Candelaria Nicolas - N

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Eulalia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Clemente Marroquin Rojas" aldea Tziquina Grande	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Tziquina Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-17-0842-43	FECHA:	20/03/2025




Foto 7: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio 100 cms de altura X 200 cms de ancho



Foto 8: Sustitución de vidrios



Foto 9: Sustitución de lava manos



Foto 10: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 11: Sustitucion de accesorios inodoro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sandelaria Nicolas
 Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

