

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Onala y Chenen, aldea Timacte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0009-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y planta de metal



Foto 2: Sustrucción de ventana de madera por metano de PVC en la cocina



Foto 3: Sustrucción de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 4: Sustrucción de laminas por láminas troqueladas aluzinc calibre 26



Foto 5: Mejoramiento de pared



Foto 6: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Sebastián

CONSEJO DE
PADRES
DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente



Diego

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo

