

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	6/08/2025



Foto 1: colocación de lamina para techo del centro educativo



Foto 2: colocación de estructura de techo



Foto 3: procedimiento a realizar el pintado y mantenimiento de costaneras



Foto 4: mantenimiento de costanera



Foto 5: Pintado y mantenimiento de puertas.



Foto 6: pintado interior de las aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM ANEXO A EORM JORNADA MATUTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PACOMAL, SAN MATEO IXTATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0864-41	FECHA:	6/08/2025



Foto1: pintado de paredes interiores de las aulas.



Foto 2: colocación de canales para agua pluvial.



Foto 3: fundición de piso de torta.



Foto 4: colocación de lamina de techo.




Foto 5: pintado de paredes exteriores de las aulas.



Foto 6: colocación de lamina para techo del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos
---	--