

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Reparación de cableado electrico



Foto 2: Sustitución de ducto electrico mas accesorio



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 4: Sustitución de interruptores simples




Foto 5: Sustitución de interruptores dobles



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	12/09/2025




Foto 7: Sustrucción de filpón



Foto 8: Sustrucción de inodoro



Foto 9: Mejoramiento con estructura soporte de techo



Foto 10: Mejoramiento con lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Mejoramiento con elementos de fijación



Foto 12: Mejoramiento con capote de lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	12/09/2025



Foto 13: Reparación de plancha de concreto de patio



Foto 14: Cerramiento con una hilada de block en aulas





Foto 15: Mejoramiento con piso de granito



Foto 16: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--