

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	10/11/2025



Foto 1: Reparación de cableado eléctrico



Foto 2: Sustitución de ducto eléctrico mas accesorio



Foto 3: Sustitución de tomacorrientes dobles




Foto 4: Sustitución de interruptores simples




Foto 5: Sustitución de interruptores dobles



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	10/11/2025



Foto 7: Sustrucción de flipón



Foto 8: Sustrucción de inodoro



Foto 9: Mejoramiento con estructura soporte de techo



Foto 10: Mejoramiento con lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 11: Mejoramiento con elementos de fijación



Foto 12: Reparación de plancha de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	10/11/2025



Foto 13: Cerramiento con una hilada de block en aulas



Foto 14: Mejoramiento con piso de granito



Foto 15: Sustitución de focos ahorradores



Foto 16: Mejoramiento con lavamanos



Foto 17: Mejoramiento con canal de pvc de 6 metros de largo



Foto 18: Mejoramiento con soporte o pescante de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR


☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yolcultac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0870-41	FECHA:	10/11/2025



Foto 19: Mejoramiento con bajada de agua pluvial por tubo pvc de 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---