

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito




Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito




Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5: Sustitución de láminas en mal estado




Foto 6: Sustitución de puertas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



