

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 1: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 2: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 3: Sustitución de piso de cemento líquido por piso de granito



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 5: La colocación de láminas Troqueladas



Foto 6: Sustitución de puertas de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de página.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chibalasun
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0903-43	FECHA:	19/11/2025



Foto 7: El cuarto salon de aula, la estructura portante del techo ya esta lijado con fondo y doble capa de pintura anticorrosiva.



Foto 2: El salon que ocupa la cocina ya esta sustituido por piso de granito.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

