

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: en la fotografía podemos observar que es necesario cambiar las laminas que la escuela actualmente tiene.



Foto 2: en la fotografía se puede observar el deterioro de las vigas de maderas y es necesario cambiarlos



Foto 3: Sustitución de piso deteriorado por piso de granito



Foto 4: es necesario sustituir el piso de la escuela por piso de granito



Foto 5: en la fotografía se puede ver que hay necesidad de sustituir las ventanas del establecimiento



Foto 6: en la fotografías se puede apreciar el deterioro de las puertas del establecimiento por lo que es necesario sustituirlas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Aldea Nueva Concepción	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	aldea Nueva Concepción
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-0904-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Es necesaria la pintura en muros exteriores



Foto 8: en la fotografía se puede observar el deterioro de la estructura de soporte de madera y es necesario cambiarlas



Foto 9: el deterioro de las reglas que están de soporte dentro y fuera de las aulas están en deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

