

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Yulchen Frontera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1532-41	FECHA:	10/10/2025



Foto 1: Reparación de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada



Foto 2: Reparación de muro perimetral con tubo HG y malla galvanizada




Foto 3: Sustitución de lámina en cocina



Foto 4: Sustitución de estructura de techo



Foto 5: Sustitución de puertas de madera por puertas de metal



Foto 6: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

