

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chaquenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-1787-43	FECHA:	11/06/2025



Foto 1: Sustitución de portón de metal (2.50m de alto*4m de ancho) Ya que se observa que se encuentra deteriorada




Foto 2: Sustitución de piso de granitos en la cocina



Foto 3: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 4: Sustitucion de piso de granito en la cocina



Foto 5: Sustitucion de piso de granito en el aula 1



Foto 6: Sustitucion de piso de granito en el aula 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---