



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huhuefenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	11/06/2025




Foto1: sustitución de puertas de cocina



Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto




Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero 3m*60 cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Directora Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huhuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	11/06/2025




Foto7: Repello en muro interno y externo de la cocina




Foto8 :Pintura en muros exteriores e interiores de la cocina



Foto9: Reparación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

