

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huhuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM aldea Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	31/07/2025




Foto1: sustitución de puertas de cocina




Foto 2: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 4: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero 3m*60 cm

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Directora Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huhuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexa a EORM aldea Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5763-41	FECHA:	31/07/2025



Foto7: Repello en muro interno y externo de la cocina




Foto8 :Pintura en muros exteriores e interiores de la cocina



Foto9: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

