

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5889-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: Sustrucción de láminas a láminas troqueladas del salón y dirección.



Foto 2: Sustrucción de láminas a láminas troqueladas de la cocina.




Foto 3: Colocación de pintura de los paredes de la cocina




Foto 4: Sustrucción de ventanas a ventanas corredizas para la cocina.




Foto 5: Sustrucción de puertas.




Foto 6: Colocación de azulejo a los muebles de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN MATEO IXTATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM, CASERÍO XIKAJAU.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	XIKAJAU, SAN MATEO IXTATAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-5889-43	FECHA:	12/09/2025



07. Sustitución de porton principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	
--	--

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	--