

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Mateo Ixtatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xapper
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-18-6062-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc.



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio




Foto 3: Sustitución de puerta de madera a metal



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 5: Pintura en muros



Foto 6: Sustitución de inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público