

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 19- 0010- 41	FECHA:	24/07/2025



Foto 1: Lijada de costaneras de la cocina




Foto 2: Pintada de costanea




Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustitución de Patio frente de la cocina



Foto 5: Planeación de superficie para la colocación de cemento en torta frente de la cocina



Foto 6: sustitución de mesa de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0010-41	FECHA:	29/07/2025



Foto 7: Sustrucción de torta de concreto en frente de las aulas



Foto 8: sustitución de torta de concreto en frente de las aulas



Foto 3: Sustrucción de torta de concreto



Foto 4: Reparación de pared de las aulas



Foto 5: Mantenimiento de pared de las aulas interior




Foto 6: sustitución de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	--