

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 19- 0010- 41	FECHA:	28/08/2025




Foto7: Repello de aulas interior



Foto 8: Sustitución de pila



Foto 9: Sustitución de lamparas




Foto 10: Mantenimiento de ventanas y Balcones



Foto 5: Sustitución de plafoneras




Foto 6: sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB Anexo a EORM Caserio Los Naranjales	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Naranjales
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 19- 0010- 41	FECHA:	14/08/2025




Foto1: Mejoramiento de lamina troquelada de cocina



Foto 2: Sustitución de patio frente e la cocina



Foto 3: Pintada de costanera de la cocina



Foto 4: Mesa de concreto



Foto 5: Sustitución de estufa artesanal




Foto 6: sustitución de chapas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--