

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

X

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Colotenango
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB anexo a EORM Caserio Chanjón	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Chanjón, aldea Bella Vista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-19-0034-43	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: sustitución de lamina




Foto 2: levantado de laminas




Foto 3: colocación de lamina




Foto 4: colocación de pisos




Foto 5: sustitución de pintura






Foto 6: sustitución de canales PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la COPB	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

