

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO YICH CHOCH, CONCEPCIÓN HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0005-43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustitución de chapa de metal por chapa de metal).



Foto 2: Sustitución de portón de mdetal por portón de metal




Foto 3: Sustitución de valcones de metal por valcones de metal.



Foto 4: Sustitución de piso de granito .



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores.




Foto 6: Sustitución de piso de torta de cemento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

GRG

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

