

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	05/08/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquela aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal




Foto 3: Sustitución de puerta de 90 centímetros de ancho por 190 centímetros de alto



Foto 4: Sustitución de ventanas de madera por PVC mas vidrio



Foto 5: Sustitución de vidrios



Foto 6: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

☒

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	05/08/2025



Foto 7: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 8: Sustitución inodoro




Foto 9: Repello en muro



Foto 10: Sustitución de canal de metal por pvc



Foto 11: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 12: Sustitución de tubería línea principal aguas negras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐


DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	CONCEPCIÓN HUISTA
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJAN
ESTABLECIMIENTO:	13-22-0010-43	FECHA:	05/08/2025



Foto 13: Sustitución de tubería línea principal.



14. Sustitución de pared o reparación de pared



15. Sustitución de depósito de agua 1700L



16. Sustitución de Grifo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

ppm

Firma y sello del Presidente de la OPEF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

