

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                     |                                |                          |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango       | MUNICIPIO:                     | Concepción Huista        |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB anexo a EORM   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Tzunhuitz          |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13 - 22 - 5887 - 41 | FECHA:                         | 12 de septiembre de 2025 |



Foto 1 Sustrucciones de balcones de metal



Foto 2 Sustrucción de piso de granito




Foto 3 Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3"



Foto 4 Reparación de cuneta de concreto



Foto 5 Pintura en muros exteriores e interiores




Foto 6 Mantenimiento a portones de metal

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Daniel Benjamín Ramírez Ramírez  
Firma y sello del Presidente de la OPE



Mildred Maricela Díaz Mendoza  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

