



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chermal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1050-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 7: Cuatro alas , bodega y direccion con techo en mal estado, estado desde su construccion no se ha reemplazado, por lo que se necesita sustitucion de techo lamina zin a troquelada calibre 26.



Foto 8: Techo necesita sustitucion de capote y tornillos de fijacion de lamina, debido al deterioro que presentan.



Foto 9: Techo de lamina de zinc de la cocina con bastante daño, necesitando su reemplazo total asi como su estructura de madera a metal y pintado de sus muros. Area de la cocina escolar.



Foto 10: Plancha para cocinar en mal estado , se necesita mejorar y sustituir ambas planchas de metal y su remodelacion.



Foto 11: Deposito de agua necesita ser sustituido y reemplazar accesorios para su instalacion, asi como pila de concreto de dos lavamanos.



Foto 12: Pintado de muros de la cocina y sustitucion de ventanas y puertas de madera a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcay
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chemal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1050-43	FECHA:	12/09/2025

REPARACIÓN DE COCINA



Foto 7: Sustrución de pila de cemento de dos lavadero

PUERTAS DE METAL



Foto 8: Sustrución de puerta de madera por metal

PUERTAS DE METAL



Foto 9: Mantenimiento a estructuras de puertas de metal

CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (Aulas+dirección+cocina)



Foto 10: Sustrución de canal de pvc, por metal y de bajada de agua pluvial de tubo PVC 3, por tubo PVC 3

VENTANAS (cocina)



Foto 11: Sustrución de ventanas de madera por estructura de metal

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---