

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Juan Ixcoy
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Poxlac La Brisa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-23-1485-43	FECHA:	06 de agosto de 2025

PUERTAS DE METAL



Foto 1: Sustitución de puertas de metal y madera por metal de 2 aulas+ cocina+ servicios sanitarios y portones

SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 2: Sustitución de inodoros con accesorios completos.

VENTANAS



Foto 3: Sustitución de vidrios en ventanas de aula y dirección por unidad con balcones.

PINTURA Y REPELO EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 4: Repello y pinturas en muros interiores y exteriores del muro perimetral, aulas, cocina y dirección.

MUROS PERIMETRALES



Foto 5: Sustitución de malla galvanizada y columnas.

ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

