

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0004-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 4: Sustitución de puerta de cocina



Foto 5: Sustitución de puertas de baños




Foto 6: Sustitución de ventanas de madera por metal con vidrio



Foto 7: Sustitución de piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el Sumario de hojas.

Carmen Guadalupe Agustín García Firma y sello del Presidente de la O.P.	 CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo	 DIRECCIÓN
--	---	---	--



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0004-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 9: Sustitución de inodoros



Foto 10: Sustitución de lavamanos



Foto 11: Reparación de tubo hg y malla galvanizada



Foto 12: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 13: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar con el número de hojas.

<i>Carmen Guadalupe Agustín García</i> Firma y sello del Presidente de la	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Pinos, San Antonio Huista
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0004-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 14: Sustrucción de pila plástica de dos lavaderos



Foto 15: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Guadalupe Agustín García

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE
PADRES DE
FAMILIA

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN