



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYÁ, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	25/11/2025




Foto1: Impearmibilización de losa



Foto 2: Sustitución de puerta de madera por metal



Foto 3: Sustitución de puertas en servicio sanitarios



Foto 4: Sustitución de balcones de metal




Foto 5: Sustitución de piso de torta de cemento por piso de granito



Foto 6: Reparación de cuneta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.M.

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y Sello Director Centro Educativo P...



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL:	CASERIO CIENEGUITA, ALDEA NOJOYA, SAN ANTONIO HUISTA
ESTABLECIMIENTO:	13-24-0007-43	FECHA:	25/11/2025



Foto 7: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras




Foto 8: Sustitución de caja de registro



Foto 9: Reparación de planchas de concreto de patio




Foto 10: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 11: Mejoramiento de lavatrastos



Foto 12: Sustitución de pila de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belsa B.H.H.
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

