

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Pajal     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1064-43               | FECHA:                         | 20/03/2025         |



Foto 1: Mejoramiento de pared en cocina



Foto 2: Sustitución de estufa rural y chimenea




Foto 3: Mejoramiento de mueble de concreto



Foto 4: Mejoramiento de espacio para depósito de gua



Foto 5: Mantenimiento a puertas de servicios sanitarios



Foto 6: Sustitución de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Paola



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma manuscrita]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Pajal     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1064-43               | FECHA:                         | 20/03/2025         |



Foto 7: Mejoramiento de bajada de agua pluvial



Foto 8: Sustitución de vidrios




Foto 9: Mantenimiento a puerta y cambio de chapa




Foto 10: Mantenimiento a puertas




Foto 11: Mejoramiento de azulejo en baños



Foto 12: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las fotos.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango               | MUNICIPIO:                     | San Antonio Huista |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Pajal     |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-24-1064-43               | FECHA:                         | 20/03/2025         |




Foto 13: Sustrucción de piso de torta de cemento



Foto 14: Mejoramiento de espacio para depósito de agua

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Paola*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

