

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1657 -43	FECHA:	06/06/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada, aluzinc calibre 26 en patio



Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustrucción de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustrucción de vidrios



Foto 6: Mejoramiento de mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1657 -43	FECHA:	06/06/2025



Foto 7: Instalación de azulejos en mueble de cocina



Foto 8: Sustitución de estufa rural (completa), incluye chimenea y plancha de metal



Foto 9: Instalación de azulejos en estufa rural



Foto 10: Instalación de azulejos sanitarios



Foto 11: Instalación de migitorios



Foto 12: Sustitución de portón de metal de 2.50 mts. De alto 2.10 mts. De ancho,

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	San Antonio Huista
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Cipresalitos, aldea El Coyegual
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 24 - 1657 -43	FECHA:	15/08/2025



Foto 1: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 3: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustitución de piso antideslizante por piso de granito en sanitarios



Foto 5: Sustitución de piso antideslizante por piso de granito en sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pablo de Leon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

