



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA ONDULADA POR LÁMINA TROQUELADA ALIZÍN CALIBRE 26




SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE PUERTA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO. CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCION DE PUERTA (0.60M* 1.90M)



SUSTITUCION DE PUERTA (0.60M* 1.90M)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒ X


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



SUSTITUCION DE VENTANAS DE METAL POR UPVC MAS VIDRIO.



SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL DE VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO POR GRANITO



REPARACION DE CUNETA



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS



SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA PRINCIPAL AGUAS NEGRAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐ X


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN ANTONIO HUISTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RANCHO VIEJO, SAN ANTONIO HUISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-24-5335-42	FECHA:	12 DE SEPTIEMBRE DE 2025



REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO



SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED (REFLECTOR)




REPELLO EN PAREDES



CERNIDO EN MURO



REPARACION DE TUBO GALVANIZADO Y MALLA GALVANIZADA



MANO DE OBRA CALIFICADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

