

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panorama, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1235-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de puertas



Foto 3: Sustrucción de vidrios



Foto 4: Sustrucción de torta de concreto




Foto 5: Sustrucción de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y detallar el número de hojas.

	
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Panorama, aldea San Ramón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1236-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 7: Sustitución de depósito de agua 2500 Lt




Foto 8: Mantenimiento y sustitución de estufa rural (completa incluye chimenea y plancha de metal)



Foto 9: Sustitución de pila de cemento por pila plástica de dos lavaderos




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y aumentar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QBF de la familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---