

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiblac Palmira
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1579-43	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera por soporte de metal




Foto 3: Sustrucción de puerta




Foto 4: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio



Foto 5: Reparación de piso cemento liquido



Foto 6: Pintura en muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el formulario.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Publico
--	---



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Santa Cruz Barillas
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chiblac Palmira
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-1579-43	FECHA:	20/03/2025




Foto7: Sustitución de inodoro



Foto 8: Sustitución de estufa rural(completa) incluye chimenea y plancha de metal.




Foto 9: Sustitución de porton de metal



Foto 10: Sustitución de puertas en servicio sanitario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

