

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS POZOS ALDEA PICHIKUIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-7203-41	FECHA:	11/08/2025




Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA: SUSTITUCION DE LAMINA, CAPOTE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL (LIJADO Y PINTADO)



Foto 3: PUERTAS DE METAL: MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE METAL(LIJADO Y PINTADO) MEJORAMIENTO DE BALCONES EN ÁRES DE VENTANAS (FABRICACIÓN E INSTALACIÓN)





Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL: SUSTITUIÓN DE CANAL, DE BAJAS Y PESCANTE DE METAL

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OP
FAMILIA
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Los Pozos
Aldea Pichiquil, Aguacatán, Huehuetenango


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCION
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserio Los Pozos
Aldea Pichiquil
Aguacatán, Huehuetenango