

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                    |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango      | MUNICIPIO:                     | San Gaspar Ixchil |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB. Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ixpalsaj    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-29-1360-41      | FECHA:                         | 3/09/2025         |



Foto No. 1 Sustitución de balcones



Foto No. 2 Sustitución de ventanas



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto 4: Mejoramiento de regillas de metal



Foto 5: Sustitución de baranda






Foto 6: Sustitución de plancha de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

|                             |                    |                                |                   |
|-----------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Huehuetenango      | MUNICIPIO:                     | San Gaspar Ixchil |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | COPB. Anexo a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea Ixpalsaj    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-29-1360-41      | FECHA:                         | 3/09/2025         |



Foto 7 Cubierta de lamina




Foto 8:



Foto 9 Pintura de muros exteriores

Foto 10:

Foto 11:

Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

