

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SAN GASPAR IXCHIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO TIERRA COLORADA, ALDEA LA CUMBRE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-29-1366-41	FECHA:	19/11/2025




Foto 1 : sustitución de 12 ventanillas marco de metal y vidrio por 12 ventanillas de metal



Foto 2: sustitución de portón de 2.16 mts ancho por 2.77 mts alto



Foto 3: sustitución de piso tipo cerámica por piso tipo granito de 31 X 31 fondo verde



Foto 4: pintura en muros interiores 960 mts cuadrados



Foto 5: sustitución de dos barandas una de 29 mts y la otra de 21 metros ambas lineales con una altura de 100 cm



Foto 6: sustitución de 28 lámparas tipo led de 50 watts

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

