

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REFORMA ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0040-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 1.1: Sustitución de lámina por lámina troquelada.



Foto 2.1: Sustitución de soporte de madera por soporte de metal



Foto 3.1: Sustitución de puerta



Foto 3.2: Sustitución de portón



Foto 4.1: Mejoramiento de ventanas de metal en cocina



Foto 5.1: Mejoramiento de piso de tierra por concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelaydoloquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	UNIÓN CANTINIL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA REFORMA ALDEA LA ESPERANZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-32-0040-43	FECHA:	11/03/2025



Foto 5.2: Sustrucción de torta de concreto por piso de granito.



Foto 6.1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 7.1: Sustrucción inodoro.



Foto 8.1: Sustrucción de estufa rural (completa)



Foto 8.3: Reparación de azulejo en muebles de cocina




Foto 9.1 Mejoramiento de pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Adelaydolopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

