

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0003-41	FECHA:	20/03/2025



Foto 1: Cubierta de lámina en mal estado



Foto 2: Estructura de techo en mal estado



Foto 3: Puertas de sanitarios en mal estado.



Foto 4: Portón en mal estado



Foto 5: Pintura en mal estado



Foto 6: Muro perimetral en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maria Lloron</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	PETATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB ANEXO A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CABIC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-33-0003-41	FECHA:	20/03/2025



Foto No 6: Piso de cocina en mal estado.



Foto No 7: Pintura de muros incompletas.



Foto No 8: Sanitarios en mal estado.



Foto No. 9: Portón en mal estado.





Foto No 10: Cocina en mal estado.



Foto No 11: Muro perimetral en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la COPB


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público