

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL LAUREL MILLA 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0077-43	FECHA:	28/08/2025




Foto 1: 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 5.1 Mantenimiento a estructura de metal de ventana



Foto 3: 6.1 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico lizo



Foto 4: 6.2 Sustitución de piso de torta de concreto por piso cerámico antideslizante



Foto 5: 10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a servicios sanitarios



Foto 6: 16.3 Sustitución de lamparas tipo LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ruth Leiva

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

