

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                           |                                |                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Izabal                                    | MUNICIPIO:                     | Puerto Barrios                                    |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Integral Salvador Efraín Vides Lemus | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio El Pueblito, Aldea Santo Tomás de Castilla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 18-01-0101-43                             | FECHA:                         | 22/01/2025                                        |




Foto 1: Tomacorriente en malas condiciones.




Foto 2: Sistema eléctrico en mal estado.



Foto 3: Sistema eléctrico de aulas en malas condiciones.



Foto 4: Láminas del Nivel Primario en deterioro.



Foto 5: Láminas del Polideportivo en malas condiciones.



Foto 6: Láminas de aulas en deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

