

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profesor Hilario de Paz Rodriguez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0106-43	FECHA:	29/8/2025



Foto1: Techo en Sustitución



Foto 2: Techo en Sustitución



Foto 3: Cielo falso en Sustitución



Foto 4: Mantenimiento de balcones






Foto 5: Puerta en Sustitución



Foto 6: Canal en Sustitución

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	Puerto Barrios
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. Profesor Hilario de Paz Rodriguez	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Santo Tomas de Castilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0106-43	FECHA:	29/8/2025



Foto7: Sustitución de puerta de madera por puertade metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

