

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	REGION III, CERRO SAN GIL SUR EL TAMARINDAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0107-43	FECHA:	28/08/2025



Foto1: sustitucion de ventana de metal por metal mas vidrio 1.15 de largo por 4.00 de ancho



Foto 2: sustitucion de piso de torta por concreto de banquetta



Foto 3: sustitucion de piso ceramico



Foto 4: pintura en muros exteriores e interiores en aulas



foto 5: reparacion de torta de concreto




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
CONSEJO
COMUNIDAD EL TAMARINDAL SUR
PTO BARRIOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Dirección
Escuela Centro Educativo Público de la Tercera Región