



Ministerio de Educación
Gobierno de Asturias

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HUGO ARTEMIO RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0125-42	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: Colocación de tres tensores para mejorar el soporte del muro de contención.



Foto 2: Colocación de tres tensores para mejorar el soporte del muro de contención.



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Fontana

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM HUGO ARTEMIO RODRIGUEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LAS PALMERAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0125-42	FECHA:	28/08/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO



Foto 4: SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERAMICO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Susana Enríquez

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público