

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE ABRIL, SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0146-43	FECHA:	06 DE MARZO DE 2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE 6 INODOROS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA EN AREA DE BAÑOS



Foto 3: REPARACIÓN DE CUNETETA AREA FRONTAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO CERÁMICO EN DIRECCIÓN



Foto 5: REPARACIÓN DE CUNETETA AREA VERTICAL



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA 15 DE ABRIL, SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0146-43	FECHA:	6/03/2025



Foto1: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO EN AULA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE DEPOSITO DE AGUA



Foto 3: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 4: REPARACIÓN DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES EN COCINA




Foto 5: REPARACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS EN COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público