

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Izabal	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM BARRIO "LUIS ARAGON"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE ENTRE 5TA Y 5RA AV
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0609-42	FECHA:	27/01/2025



Foto1: Reparación de 10 puertas de metal, lijado, cepillado y pintado.



Foto 2: Cambio de lamina de lamina, extensión de estructura metalica de 2.30mts2 , 10 laminas de 10 pies troquelada



40mts2 de rejilla linial de angular de 1p. Y varilla de 1/2



Foto 4: 3 balcones para seguridad del segundo nivel de 6.5mts2 c/u 19.5 en total




Foto 5: Reparación de piso antiderrisante y cerámico 31 mts en total



División de Block de la Dirección, Pintura y Pueta de PVC

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OEA 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL URBANA MIXTA BARRIO LUIS ARAGON	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE ENTRE 5TA Y 6TA AVENIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-0609-43	FECHA:	27 DE ENERO DEL 2025



Imagen

Foto 7: Ampliación de techo uniendo el techo de baños, para cubrir la pila y bomba de agua



Foto 8: sustitución de tubos de la baranda, ya que cuentan con oxido al contacto que los niños se sujetan de ella para ingresar al segundo nivel



Foto 9: sustitución de tubos de la baranda, ya que cuentan con oxido al contacto que los niños se sujetan de ella para ingresar al segundo nivel



Foto 10: Construcción de una pared para crear la Biblioteca del Centro Educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar en último de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

