

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	IZABAL	MUNICIPIO:	PUERTO BARRIOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO DE EDUCACION ESPECIAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA LA REPEGUA SANTO TOMAS DE CASTILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	18-01-2114-42	FECHA:	13 DE JUNIO DEL 2025



Foto1: Sustitucion de piso de cemento liquido.



Foto 2: Sustitucion de piso de cemento liquido.



Foto 3: mantenimiento de estructura de metal.






Foto 4: sustitucion de focos ahorradores led.



Foto 5: Pintura en muros de interiores.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---